

作者：秦川

11月21日16时22分，河南省安阳市文峰区（高新区）宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾，事故共造成38人死亡。据报道，初步判定，该起事故是因企业人员违规操作，电焊引发火灾。

38条鲜活生命丧身火海，令人分外痛惜。据报道，当地一名村民称，他70多岁的母亲刚去出事厂区上班十多天，给制衣厂的衣服贴牌，一天挣三五十元。挣点辛苦钱补贴家用，谁能料到悲剧却从天而降？目前，遇难者善后、家属抚慰等工作正有序进行。但愿遇难者家庭获得足够的慰藉，早日走出苦痛。

11月22日上午，河南省委省政府在安阳召开全省安全生产电视电话会议，河南省委副书记、省长王凯在会上要求，要深刻汲取安阳“11·21”火灾事故教训，全面排查存在的问题和薄弱环节，切实守住守牢安全生产底线。查出问题，消除隐患，举一反三，坚决避免悲剧重现，这是对生命的尊重，也是对遇难者的告慰。

安阳市应急管理局一位负责人表示：“据初步掌握的情况，事故原因系一楼仓库内电焊作业时，有棉絮飘过并着火，引燃了车间内堆放的大量布料，浓烟导致二楼部分工人窒息，来不及逃生后遇难。”布料是易燃品，在其旁电焊作业，显然不合规范。与其说这起火灾，起于飘来的棉絮，不如说源于违规操作。需要追问的是，这种违规操作是不是常态？当地监管部门有无履职尽责，在日常监督中发挥出应有的作用？

这场火灾烧出了很多问题，值得一——追查。比如有报道称，事发的安阳市凯信达商贸有限公司成立于2007年，是一家以批发业为主的企业。企业注册资本1000万人民币，超过了94%的河南省同行，实缴资本1000万人民币。天眼查显示，该企业从2016年至2021年期间，工伤保险等其他各项社保缴纳人数均为0人。显然，这不正常，问题出在哪里？

再比如，这家厂房的逃生渠道颇为可疑。一名侥幸逃出生天的女工称，事发时，她在二楼靠西的一家服装厂做工，而火灾最早是从东边着起。他们从二楼的步梯冲下来时，火势已经十分迅猛，无法从东边的大门逃离。情况紧急，有人搬来步梯，并剪断了西边围墙上的铁丝，大家得以跳墙逃生。应该说，当机立断剪断围墙铁丝是极为正确的选择，但也反衬出这家厂房缺乏可行的逃生渠道。

其实，这些问题不是“烧”出来的，而是一直都存在。一场火灾，38条生命，暴露出一看便知的问题，也烧出了令人沉重的教训，代价何其大矣！

值得一提的是，河南省委省政府召开的全省安全生产电视电话会议指出，要严格落

实安全生产责任，坚持以铁面、铁规、铁腕、铁心，织牢织密安全生产责任链条，坚持“三管三必须”，以更严密的制度、更严实的举措，坚决遏制重特大事故发生。“四个铁”的表态，让人感到了相关部门查出真相、依法处理，以及防住风险、守牢底线的决心。铁面、铁规、铁腕、铁心，环环相扣，缺一不可，真正做到以铁面、铁规、铁腕、铁心织牢织密安全生产责任链条，才能给人安心。

生命重于泰山。安阳这起事故，再次提醒相关企业和部门，安全问题绝非小事，一旦做不到“万无一失”，就有可能“一失万无”。生命不容轻慢，制度不容虚置，监督不容空心，安全发展理念必须树得牢而又牢！（秦川）

来源：光明网-时评频道